# Mercedes-Benz Trailer Spare Parts - LOCATION : SJAELLAND - 4180 SORO

## Algemene kenmerken

| | |
|---|---|
| **Merk** | Mercedes-Benz |
| **Subcategorie** | As |
| **Conditie** | Gebruikt |



## Omschrijving

3 AXEL CHASSIS FROM DAMAGED TRAILER. AXEL TYPE.TE5/8C7-9. SERIAL NO.H263706. VARIANT NO.0 360 540 447. TDB NO.0571. WITH 385 X 65 X 22,5 TIRE.